1 Einleitung und Übersicht

1.1 Einführung

Die *Stabilitätsfälle Biegeknicken, Biegedrillknicken* und *Plattenbeulen* werden durch **Druck**beanspruchungen verursacht. Hinzu kommt beim Biegedrillknicken ein exzentrischer Lastangriff, der die Stabilitätsgefahr erhöht, und beim Plattenbeulen ein Stabilitätsverlust infolge von **Schub**spannungen.



Bild 1.1 Zeigestock unter Zugbeanspruchung (links) und Druckbeanspruchung (rechts)

Mit einem kleinen Experiment lässt sich anschaulich nachweisen, dass **Druck**beanspruchungen wesentlich kritischer als **Zug**beanspruchungen sind. Man benötigt nur einen normalen Zeigestock, der jedoch wie allgemein üblich dünn und schlank sein sollte. Aus welchem Werkstoff er besteht, ist in diesem Zusammenhang zweitrangig. In Bild 1.1 links **zieht** Herr Vette mit beiden Händen an den Enden des Zeigestocks. Trotz größter Anstrengungen gelingt es ihm nicht, den Zeigestock sichtbar zu verlängern. Wenn er dagegen, wie in Bild 1.1 rechts, den Zeigestock gegen die Wand **drückt**, hat er offensichtlich keine Mühe, Verformungen zu erzeugen. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass man dem Zeigestock eine kleine Auslenkung geben muss, sofern er ideal gerade ist. Alternativ dazu kann man einen etwas krummen, d. h. "imperfekten", Zeigestock verwenden. Damit sind die zentralen Themen des Buches bereits weitgehend angerissen: **Die** *Stabilitätsfälle* und die Berechnung von *Verformungen* und Beanspruchungen nach *Theorie II. Ordnung* unter der Berücksichtigung von Imperfektionen.

Das sind natürlich keine neuen Themen, schließlich hat die klassische Stabilitätstheorie schon eine lange Tradition! Was neu ist, betrifft die Berechnungsmethoden und die Denkweise, die sich in den letzten 10 bis 15 Jahren verändert hat und die in der Lehre und den Lehrbüchern entsprechend vermittelt werden muss. Bild 1.2 zeigt die Unterschiede. Beim Fall a, der klassischen Stabilitätstheorie, geht man von einem ideal geraden Druckstab aus und nimmt an, dass die Kraft genau mittig eingeleitet wird. Mit Aufbringen und Erhöhen der Last wird der Stab zusammengedrückt und bleibt, da er sich im *stabilen Gleichgewicht* befindet, zunächst gerade. Bei $N = N_{Ki}$, der Verzweigungslast, tritt *indifferentes Gleichgewicht* auf und der Stab ist unschlüssig, ob er gerade bleiben oder ausknicken soll. Fachlich präziser ausgedrückt nennt man den Übergang zum *labilen Gleichgewicht* "indifferentes Gleichgewicht" und spricht auch von der "Verzweigung des Gleichgewichts". So weit die klassische Stabilitätstheorie!



Bild 1.2 Stabilität und Tragfähigkeit eines Druckstabes

Mittlerweile hat sich die Denkweise geändert und man geht wie im Fall b von einem imperfekten (vorgekrümmten) Druckstab aus. Dabei ergibt sich die dargestellte nichtlineare Last-Verformungs-Beziehung und der Druckstab weist von Anfang an gewisse Auslenkungen auf. Sofern die Imperfektion klein ist und man unbegrenzt elastisches Tragverhalten voraussetzt, nähert sich die Kurve asymptotisch der horizontalen Gerade durch N_{Ki} . Darüber hinaus zeigt die Kurve, dass die Auslenkungen mit wachsendem N überproportional größer werden, was auch für die Biegemomente und Querkräfte gilt.

Da der Werkstoff nicht unbegrenzt elastisch ist, wird die maximale Normalkraft erreicht, wenn in Feldmitte infolge N und M ein Fließgelenk entsteht. Bei dieser Vorgehensweise müssen mit der Vorverformung w₀ ersatzweise alle Imperfektionen und Berechnungsvereinfachungen erfasst werden, die im Hinblick auf die Tragfähigkeit von Bedeutung sind. Natürlich gilt dies auch für den Fall, dass man vom Stabilitätsproblem, d. h. von N_{Ki}, ausgeht und max N = $\kappa \cdot N_{pl,d}$ mit Hilfe von Abminderungsfaktoren bestimmt, s. auch Abschnitt 2.4. Die Veränderung der Denkweise steht in engem Zusammenhang mit den alten und neuen Nachweismethoden. Früher, d. h. nach der alten Stabilitätsnorm DIN 4114 [17], hat man den Stabilitätsnachweis fast immer mit der Bedingung

$$\omega \cdot \frac{\mathbf{S}}{\mathbf{F}} \le \sigma_{\mathrm{zul}} \tag{1.1}$$

geführt und für die Ermittlung der *Knickzahlen* ω wurde die Knicklänge, die sich aus der Verzweigungslast ergibt, verwendet. Natürlich waren in den Knickzahlen ω die Einflüsse von Imperfektionen und infolge Theorie II. Ordnung enthalten. Dies war jedoch nicht in den Köpfen der Ingenieure verankert, sodass viele bei Einführung der DIN 18800 [9] glaubten, dass die Theorie II. Ordnung eine Erfindung der Normenmacher sei. Ein zu Gl. (1.1) vergleichbarer Nachweis ist mit

$$\frac{N}{\kappa \cdot N_{pl,d}} \le 1 \tag{1.2}$$

auch in DIN 18800 Teil 2 enthalten. Der Unterschied zu früher besteht darin, dass heutzutage alle in der Praxis tätigen Ingenieure wissen, was die Abminderungsfaktoren κ (vergleichbar mit $1/\omega$) abdecken. Darüber hinaus werden mittlerweile häufig Nachweise geführt, bei denen die Berechnungen nach Theorie II. Ordnung unmittelbar erkennbar sind.

Mit einer über 30jährigen Erfahrung im Stahlbau hat der Verfasser sowohl die alte als auch die neue Stabilitätsnorm häufig verwendet und hat darüber hinaus an der Erstellung von DIN 18800 Teil 2 als Mitglied des Normenausschusses mitgewirkt. Man sollte sich stets bewusst sein, das Normen kein Lehrbuchwissen vermitteln und man ist daher diesbezüglich auf gute Lehrbücher angewiesen. In diesem Zusammenhang hat der Autor zahlreiche Lehrbücher und Veröffentlichungen herangezogen und damit das entsprechende Wissen erarbeitet. Einige Bücher hatten eine außergewöhnliche Bedeutung und sollen aufgrund der besonderen Wertschätzung nachfolgend genannt werden:

- Pflüger: Stabilitätsprobleme der Elastostatik [69]
- Roik/Carl/Lindner: Biegetorsionsprobleme gerader dünnwandiger Stäbe [72]
- Roik: Vorlesungen über Stahlbau [77]
- Wlassow: Dünnwandige elastische Stäbe [92]
- Bürgermeister/Steup/Kretschmar: Stabilitätstheorie [6]
- Petersen: Stahlbau [67], Statik und Stabilität der Baukonstruktionen [68]

1.2 Grundsätzliches

Zentrales Thema des vorliegenden Buches ist die *Stabilität* und Theorie II. Ordnung von Stabtragwerken. Da dabei auf der *linearen Stabtheorie* aufgebaut wird, sind einige grundlegende Erläuterungen zu den üblichen Annahmen, Methoden und Vorgehensweisen sowie Hinweise zu grundlegenden Aspekten der Stabilität und Theorie II. Ordnung sinnvoll.



Bild 1.3 Stabquerschnitt im Koordinatensystem mit Verschiebungsund Schnittgrößen

Stäbe werden in einem x-y-z-Koordinatensystem gemäß Bild 1.3 beschrieben, bei dem die x-Achse die Stabachse ist. Sie verläuft durch den Schwerpunkt S und y und z sind die Hauptachsen des Querschnitts. In diesem Koordinatensystem wird auch der Schubmittelpunkt $M(y_M, z_M)$ angegeben. Bild 1.3 zeigt beispielhaft einen Sonderfall mit $y_M \neq 0$ und $z_M = 0$.



Bild 1.4 Richtung der Hauptachsen sowie Lage von S und M

1.2 Grundsätzliches

Zur Ermittlung der Punkte S und M sowie der Richtungen von y und z sind entsprechende Berechnungen durchzuführen. Sie werden in [25] ausführlich erläutert und die erforderlichen Vorgehensweisen hergeleitet. Bei *Querschnitten mit Symmetrieeigenschaften* vereinfachen sich die Berechnungen und bei Querschnitten mit mindestens zwei Symmetrieachsen entfallen sie gänzlich, weil S und M im Schnittpunkt der *Symmetrieachsen* liegen und y und z den Symmetrieachsen entsprechen. Bild 1.4 zeigt dazu Beispiele.

Bei einigen Problemstellungen wird auch eine *Profilordinate s* und eine *normierte Wölbordinate* ω benötigt, siehe Bild 1.5 und [25].



Bild 1.5 Profilordinate s und Wölbordinate ω

Zur Erläuterung weiterer Grundlagen und Prinzipien wird der *Kragträger* in Bild 1.6 betrachtet, der am freien Ende durch Einzellasten F_x , F_y und F_z belastet wird. Da F_y außermittig zum Schubmittelpunkt angreift, tritt auch Torsion auf, sodass hier der allgemeine Beanspruchungsfall "zweiachsige Biegung mit Normalkraft und Torsion" vorliegt.

Verformungen

Es versteht sich von selbst, dass die Verschiebungen u, v und w die Differenz zwischen der verformten Lage und der Ausgangslage sind. Die Richtungen von u, v und w entsprechen den Richtungen der Koordinaten x, y und z in der **unverformten Ausgangslage**. Wichtig ist, dass sich auch die Verdrehungen φ_x , φ_y und φ_z auf diese Richtungen beziehen, s. auch Bild 1.7. Das gilt auch für die im Folgenden verwendeten Verdrehungen $\vartheta \cong \varphi_x$, $w'_M \cong -\varphi_y$ und $v'_M \cong \varphi_z$. Der Index M bei w'_M und v'_M kennzeichnet, dass es sich um die Verdrehungen im Schubmittelpunkt handelt, s. auch Bild 1.3.



Bild 1.6 Grundsatzbeispiel Kragträger

Lasten

6

Es ist eine wesentliche Grundlage der Stabtheorie, dass Lasten bei der Verformung eines Tragwerks ihre Richtung beibehalten. Die Indizes x, y und z beziehen sich daher auf die *unverformte Ausgangslage*. Darüber hinaus wird angenommen, dass sie mit dem Tragwerk **fest verbunden** sind und daher wie ihr Angriffspunkt verschoben werden (s. Bild 1.6). Daraus resultiert auch, dass sich am verformten System (Theorie II. Ordnung) zusätzliche Beanspruchungen ergeben.

Koordinatensysteme

Alle Verformungs- und Lastgrößen werden auf das x-y-z-System in der **unverformten Ausgangslage** des Stabes bezogen (siehe oben). Bei einer Verformung des Stabes geht das Koordinatensystem mit, weil es wie die Lasten fest mit dem Stab verbunden ist. Eigentlich müsste man das "mitgehende" x-y-z-Koordinatensystem zwecks Unterscheidung anders bezeichnen. Dies hat sich aber nicht allgemein durchgesetzt, weil damit auch gewisse Nachteile verbunden sind.

Spannungen

Natürlich kann man Spannungen in beliebigen Koordinatensystemen angeben. Sinnvoll ist das aber nicht, weil damit die Tragfähigkeit von Querschnitten beurteilt werden soll. Es ist daher offensichtlich, dass sich die Richtungen von Spannungen auf das **mitgehende** x-y-z-Koordinatensystem beziehen. Die Normalspannung σ_x , die wichtigste Spannung bei Stäben, hat daher die gleiche Richtung wie die **verformte** Stabachse. Bei der Spannungsermittlung bestehen zwischen Theorie I. und II. Ordnung keine Unterschiede und man kann daher die üblichen Berechnungsformeln verwenden. Es kommt nur darauf an, den Einfluss der Theorie II. Ordnung bei den Schnittgrößen zu berücksichtigen und die Spannungen mit den "richtigen" Schnittgrößen, den so genannten Nachweisschnittgrößen, zu berechnen.

Schnittgrößen

Schnittgrößen werden in englischsprachigen Ländern häufig "stress resultants", also Spannungsresultierende genannt. Bei Stäben werden Spannungen σ_x , τ_{xy} und τ_{xz} in der Querschnittsebene zu "resultierenden" *Normalkräften, Querkräften, Biegemomenten, Torsionsmomenten und Wölbbimomenten*, also

N, V_y, V_z, M_y, M_z, M_x und M_{ω}

zusammengefasst. Da sie sich aus den Spannungen ergeben, beziehen sich die Schnittgrößen auf das **mitgehende** x-y-z-Koordinatensystem, d. h. auf Querschnitte in der **verformten Lage**. Diese Schnittgrößen werden im Folgenden auch *Nachweisschnittgrößen* genannt, wenn eine Klarstellung zweckmäßig ist. Teilweise ist es sinnvoll, die Schnittgrößen auf andere Richtungen zu beziehen, beispielsweise auf das x-y-z-Koordinatensystem in der **unverformten Ausgangslage**. Zwecks Unterscheidung werden sie *Gleichgewichtsschnittgrößen* genannt. Für die Beurteilung der Querschnittstragfähigkeit dürfen sie jedoch nicht verwendet werden.

Berechnungen nach Theorie II. Ordnung

Bei diesen Berechnungen wird das Gleichgewicht am "schwach" verformten System berücksichtigt, da die Theorie II. Ordnung eine Näherung für die geometrisch nichtlineare Theorie ist, s. Abschnitt 2.1. Bei dieser Näherung werden stets zwei Rechenschritte durchgeführt:

- 1. Berechnung nach Theorie I. Ordnung und Ermittlung der Schnittgrößen N, $M_{y},\ M_{z}$ und M_{ω}
- 2. Berechnung nach Theorie II. Ordnung unter Berücksichtigung der vorgenannten Schnittgrößen

Stabilitätsuntersuchungen

Bei Stabilitätsuntersuchungen sind homogene Gleichungen oder Gleichungssysteme der Ausgangspunkt der Berechnungen und es werden Eigenwerte sowie bei Bedarf Eigenformen ermittelt. Wie bei den Berechnungen nach Theorie II. Ordnung müssen in einem ersten Rechenschritt die Schnittgrößen N, M_y , M_z und M_{ω} bestimmt werden.

1.3 Bezeichnungen und Annahmen

Koordinaten, Ordinaten und Bezugspunkte

X	Stablängsrichtung
y, z	Hauptachsen in der Querschnittsebene
ω	normierte Wölbordinate
S	Profilordinate
S	Schwerpunkt
М	Schubmittelpunkt

Bei Stäben ist die **x-Achse stets die Stabachse** und die Achsen y und z bilden die Querschnittsebene, s. Bilder 1.3, 1.5 und 1.6. In den Bildern 1.4, 7.10 und 7.11 sind zahlreiche Querschnitte dargestellt. Sie zeigen beispielhaft die Lage der Bezugspunkte S und M sowie die Richtung der **Hauptachsen y und z**.

Verschiebungsgrößen

u, v, w	Verschiebungen in x-, y- und z-Richtung		V 1 ×	
$\phi_x = \vartheta$	Verdrehung um die x- Achse	V	Vz u	
$\phi_y \cong -w'$	Verdrehung um die y- Achse	φ _y ≅ −w'	φ_=	9
$\phi_z \cong v'$	Verdrehung um die z- Achse		φ _z ≅ν'	
$\psi \cong \vartheta'$	Verdrillung der x-Achse	Bild 1.7	Definition positiver Verschie- bungsgrößen	

Einwirkungen, Lastgrößen

q_x, q_y, q_z	Streckenlasten
F_x, F_y, F_z	Einzellasten
m _x	Streckentorsionsmoment
M_{xL}	Lasttorsionsmoment
M_{yL}, M_{zL}	Lastbiegemomente
$M_{\omega L}$	Lastwölbbimoment





Schnittgrößen

Ν	Normalkraft
V_{y}, V_{z}	Querkräfte
M_y, M_z	Biegemomente
M _x	Torsionsmoment
M_{xp}, M_{xs}	primäres und
Ĩ	sekundäres
	Torsionsmoment
M_{ω}	Wölbbimoment
M _{rr}	siehe Tabelle 9.2
Index el:	Grenzschnittgrößen
	nach der
	Elastizitätstheorie
Index pl:	Grenzschnittgrößen
•	nach der
	Plastizitätstheorie
Index d:	Bemessungswert
	(design)



zusätzliche Schnittgröße M_{ϖ} in M!

Bild 1.9	Schnittgrößen an der positiven
	Schnittfläche eines Stabes

Spannungen

$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$	Normalspannungen
$\tau_{xy}, \tau_{xz}, \tau_{yz}$	Schubspannungen
σ _v	Vergleichsspannung



Bild 1.10 Spannungen an der positiven Schnittfläche eines Stabes

Querschnittskennwerte

A	Fläche
I_y, I_z	Hauptträgheitsmomente
Ι _ω	Wölbwiderstand
I _T	Torsionsträgheitsmoment
W_{y}, W_{z}	Widerstandsmomente
S_{y}, S_{z}	statische Momente
i_M, r_y, r_z, r_ω	Größen für Theorie II. Ordnung und Stabilität, s. Tabelle 9.2
$i_p = \sqrt{\frac{I_y + I_z}{A}}$	polarer Trägheitsradius

Biegeknicken und Biegedrillknicken

N _{Ki}	ideale Drucknormalkraft (Elastizitätstheorie, Eigenwert)
s _K	Knicklänge für Biegeknicken
3	Stabkennzahl für Biegeknicken
η_{Ki}	Verzweigungslastfaktor des Systems (Eigenwert)
M _{Ki,y}	ideales Biegedrillknickmoment (Elastizitätstheorie, Eigenwert)
$\overline{\lambda}_{\mathrm{K}}, \overline{\lambda}_{\mathrm{M}}$	bezogene Schlankheitsgrade
κ , κ_M ; χ , χ_{LT}	Abminderungsfaktoren (LT: lateral torsional buckling)

Plattenbeulen

σ_{e}	Bezugsspannung
$\kappa_{\sigma}, \kappa_{\tau}$	Beulwerte
σ_{Pi}, τ_{Pi}	ideale Beulspannungen (Elastizitätstheorie, Eigenwerte)
$\overline{\lambda}_{\mathrm{P}}$	bezogener Schlankheitsgrad
κ, ρ	Abminderungsfaktoren

Werkstoffkennwerte (isotroper Werkstoff)

E	Elastizitätsmodul
G	Schubmodul
ν	Querkontraktion, Poissonsche Zahl
f_v	Streckgrenze
f _u	Zugfestigkeit
ε _u	Bruchdehnung

Teilsicherheitsbeiwerte/Bemessungswerte

γ_{M}	Teilsicherheitsbeiwert für die Widerstandsgrößen (material)
$\gamma_{\rm F}$	Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkungen (force)
Ψ	Kombinationsbeiwert
S_d, R_d	Bemessungswerte der Beanspruchungen bzw. der
	Beanspruchbarkeiten

Sofern nicht anders angegeben, gelten folgende Annahmen und Voraussetzungen:

- Es wird linearelastisches-idealplastisches *Werkstoffverhalten* gemäß Bild 2.1 vorausgesetzt.
- Verformungen sind so klein, dass geometrische Beziehungen linearisiert werden können, s. Tabelle 2.1.
- Die Querschnittsform eines Stabes bleibt bei Belastung und Verformung erhalten.
- Für zweiachsige Biegung mit Normalkraft wird die *Bernoulli*-Hypothese vom Ebenbleiben der Querschnitte vorausgesetzt und der Einfluss von Schubspannungen infolge von Querkräften auf die Verformungen vernachlässigt (schubstarre Stäbe).
- Bei der *Wölbkrafttorsion* wird die *Wagner*-Hypothese vorausgesetzt und der Einfluss von Schubspannungen infolge des sekundären Torsionsmomentes auf die Verdrehung vernachlässigt.

1.4 Inhalt und Gliederung

Bild 1.11 enthält eine Zusammenstellung der Kapitelüberschriften und zeigt das Ordnungsprinzip sowie gegenseitige Verknüpfungen.



Bild 1.11 Kapitelgliederung und Abhängigkeiten

In **Kapitel 2** wird erläutert, welche Nachweisverfahren zur Verfügung stehen und was bei Berechnungen nach Theorie II. Ordnung und Stabilitätsuntersuchungen zu beachten ist. Das Kapitel soll vermitteln, dass Berechnungen nach der **Fließzonen-theorie** die genauesten Ergebnisse liefern, für eine Verwendung in der Baupraxis aber nur in Ausnahmefällen geeignet sind. Man führt daher *vereinfachte Nachweise*, wobei zwei Verfahren unterschieden werden, die wie folgt gekennzeichnet sind:

- Verwendung von *Abminderungsfaktoren* (κ , κ_M , χ)
- Ansatz geometrischer Ersatzimperfektionen (v_0, w_0, ϕ_0) und Berechnungen nach Theorie II. Ordnung

Darüber hinaus wird in Kapitel 2 klargestellt, dass die Theorie II. Ordnung eine Näherung für die geometrisch nichtlineare Theorie ist, die für Baukonstruktionen nicht nur zweckmäßig ist, sondern auch zu sinnvollen Ergebnissen führt.

In Kapitel 3 sind die vereinfachten Nachweise für das Biegeknicken unter Verwendung von Abminderungsfaktoren zusammengestellt. Dabei geht es im Wesentlichen um die Nachweisbedingungen in DIN 18800-2 und EC 3, deren Hintergrund im Hinblick auf das Verständnis erläutert wird. Ergänzend dazu werden modifizierte Abminderungsfaktoren κ angegeben und ein Bezug zu den Knickzahlen ω nach DIN 4114 hergestellt.

Das Stabilitätsproblem Biegeknicken wird in **Kapitel 4** behandelt und es werden Methoden zur Ermittlung von Knicklängen und *Verzweigungslasten* vermittelt. Sie werden für die vereinfachten Nachweise in Kapitel 3 benötigt, können aber auch für die Vergrößerungsfaktoren in Kapitel 8 verwendet werden. Kapitel 4 ist ein zentrales Kapitel des Buches, da dort das stabile Gleichgewicht baustatischer Systeme eingehend untersucht und entsprechende Berechnungsmethoden hergeleitet werden.

Die vereinfachten Nachweise für das Biegedrillknicken unter Verwendung von Abminderungsfaktoren werden in Kapitel 5 behandelt. Es entspricht daher konzeptionell Kapitel 3, das die Nachweisbedingungen für das Biegeknicken enthält.

Kapitel 6 entspricht prinzipiell Kapitel 4, d. h. dort werden *Verzweigungslasten für das Biegedrillknicken* berechnet, die für die Nachweise in Kapitel 5 benötigt werden. Im Vordergrund des Kapitels stehen die Methoden zur Berechnung von M_{Ki} sowie die Herleitung und Verwendung von Berechnungsformeln.

In Kapitel 7 ist zusammengestellt, wie bei den Nachweisen unter Ansatz von *Ersatzimperfektionen* vorzugehen ist. Dazu wird die richtige Wahl der geometrischen Ersatzimperfektionen, die Ermittlung der Schnittgrößen nach Theorie II. Ordnung und der *Nachweis ausreichender Querschnittstragfähigkeit* behandelt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und wegen des Umfangs wird die Schnittgrößenermittlung in die Kapitel 8 und 9 ausgelagert.

Kapitel 8, *Theorie II. Ordnung für Biegung mit Normalkraft*, ist ein zentrales Grundlagenkapitel des Buches, dass das Biegeknicken von Stäben und Stabwerken und darüber hinaus auch den Einfluss von Zugnormalkräften abdeckt. Es enthält alle erforderlichen Herleitungen, die im Übrigen auch für Kapitel 4 benötigt werden, und Lösungsverfahren für das Biegeknicken. Die Methoden und Verfahren sind für das Verständnis der Zusammenhänge und des Tragverhaltens von besonderer Bedeutung.

In Kapitel 9 wird die *Theorie II. Ordnung für beliebige Beanspruchungen* behandelt. Da dabei die Verformungen u(x), v(x), w(x) und $\vartheta(x)$ in einer beliebigen Kombination auftreten können, sind die Herleitungen gegenüber Kapitel 8 umfangreicher und auch deutlich "theorielastiger". Als Erweiterung und Fortsetzung von Kapitel 8 dient es zur Lösung allgemeiner Problemstellungen bei Stäben und Stabwerken. Im Hinblick auf baupraktische Fragestellungen wird das Tragverhalten und die Tragfähigkeit beim *Biegedrillknicken ohne und mit planmäßiger Torsion* dargelegt und damit an das Biegeknicken in Kapitel 8 angeknüpft.

Die *Aussteifung* und *Stabilisierung* von Bauteilen und Tragwerken wird in **Kapitel 10** behandelt. Es wird gezeigt, welche Konstruktionen eine aussteifende Wirkung haben, wie sie die Stabilitätsgefahr verringern und welche Beanspruchungen in ihnen selbst auftreten. Die Übersicht in Bild 1.11 zeigt, das Kapitel 10 in einem engen Zusammenhang mit den Kapiteln 4, 6, 8 und 9 steht, da sich die Aussteifungen sowohl auf die Stabilität als auch auf die Theorie II. Ordnung auswirken.

In **Kapitel 11** werden das *Stabilitätsproblem Plattenbeulen* und die entsprechenden **Beulnachweise** behandelt. Unmittelbar ist es nur mit Kapitel 2 verknüpft, wo die Nachweisverfahren für alle Stabilitätsfälle im Vergleich erläutert werden. Für das Verständnis ist es hilfreich, wenn man die Kapitel 4 und 6 beherrscht, weil das Stabilitätsproblem auch beim Plattenbeulen ein zentrales Thema ist.

1.5 Berechnungsbeispiele (Übersicht)

Tabelle 1.1 gibt eine Übersicht zu den Berechnungsbeispielen, die in dem vorliegenden Buch enthalten sind. Mit den Beispielen sollen Erkenntnisse zum Tragverhalten und zur Methodik sowie die praxisgerechte Nachweisführung vermittelt werden. Aus Tabelle 1.1 kann abgelesen werden, in welchen Abschnitten die Beispiele zu finden sind. Teilweise wäre auch eine andere Zuordnung möglich, weil zum Vergleich mehrere Berechnungsmethoden gezeigt oder unterschiedliche Nachweise geführt werden. Soweit möglich, wurden "nachvollziehbare Handrechenverfahren" verwendet und EDV-Programme nur bei entsprechend schwierigen Problemstellungen eingesetzt. Bei den EDV-Programmen handelt es sich um die RUBSTAHL-Programme des Lehrstuhls für Stahl- und Verbundbau der Ruhr-Universität Bochum, Informationen finden sich unter *www.ruhr-uni-bochum.de/stahlbau*. Mehrfach eingesetzt wurden folgende Programme: KSTAB, FE-Rahmen, Beulen, QST-TSV-I und QST-TSV-3Blech.

Weitere Berechnungsbeispiele können [25], [31] und [49] entnommen werden. In [25] liegt der Schwerpunkt bei der Querschnittstragfähigkeit und bei der Berechnung von Querschnittskennwerten. Darüber hinaus werden jedoch auch einige ausgewählte Systeme eingehend untersucht. Zentrales Thema in [31] ist die Berechnung baustatischer Systeme mit Hilfe der Methode der finiten Elemente und es finden sich dort zahlreiche Berechnungsbeispiele zum Biegeknicken, Biegedrillknicken und Plattenbeulen. In [36] werden fast ausschließlich Verbindungen behandelt, sodass die Beispiele dort im Wesentlichen geschraubte und geschweißte Verbindungen betreffen.

Nr.	Abschnitt	Beispiel
1	2.3	Vier Beispiele zum Knicken von Stäben
2	2.4	Nachweise mit Abminderungsfaktoren für Biegeknicken, Biegedrillknicken
		und Plattenbeulen
3	2.4	Nachweise mit dem Ersatzimperfektionsverfahren für Biegeknicken und
		Biegedrillknicken
4	2.6	Biegeknicken eines Druckstabes
5	2.7	Biegeknicken einer Stütze
6	2.7	Biegedrillknicken eines Trägers
7	3.2	Freistehende unten eingespannte Stütze
8	3.3	Druckstab mit Querbelastung
9	3.4	Stütze mit zweiachsiger Biegung
10	3.5	Stütze mit veränderlicher Drucknormalkraft
11	3.5	Dreifeldträger mit einachsiger Biegung und Drucknormalkraft
12	4.9	Knicklänge eines Zweigelenkrahmens
13	4.10	Knicklänge eines Druckstabes mit einer Drehfeder am Stabende
14	4.10	Knicklänge eines Druckstabes mit drei Federn an den Enden
15	4.12	Druckgurt einer Vollwandträger-Trogbrücke
16	4.13	Aussteifungsverband einer Hallenwand
17	5.3	Drillknickgefährdete Stütze
18	5.4	Beidseitig gabelgelagerter Träger unter Gleichstreckenlast
19	5.5	Laufsteg im Industriebau
20	5.8	Kranbahnträger mit planmäßiger Torsion
21	5.11	Stütze mit planmäßiger Biegung
22	6.6	Dreifeldträger
23	8.5	Druckstab mit ungleichen Randmomenten
24	8.6	Einfeldträger mit Kragarm
25	8.7	Einfeldträger mit symmetrischer Belastung
26	8.7	Einfeldträger mit unsymmetrischer Belastung
27	8.7	Einfeldträger mit einseitiger Einspannung
28	8.8	Eingespannte Stütze
29	8.8	Zweistöckiger Rahmen
30	8.9.2	Biegebeanspruchte Stäbe mit Druck- und Zugkräften
31	8.9.3	Druckstab mit Randmomenten
32	8.9.4	Zweifeldträger mit Druck und planmäßiger Biegung
33	8.9.5	Seitlich verschieblicher Zweigelenkrahmen
34	8.9.6	Seitlich unverschieblicher Zweigelenkrahmen
35	8.10	Zweigelenkrahmen mit angehängten Pendelstützen
36	8.10	Zweistöckiger Rahmen
37	8.11	Zweigelenkrahmen
38	9.8.2	Biegedrillknicken Einfeldträger
39	9.8.3	Biegedrillknicken Zweifeldträger
40	9.8.4	Einfeldträger mit einfachsymmetrischem I-Querschnitt
41	9.8.5	Biegedrillknicken Einfeldträger mit planmäßiger Torsion
42	9.8.6	Biegedrillknicken Einfeldträger mit Überständen
43	9.8.7	Einfeldträger mit U-Querschnitt
44	10.6	Ausführungsbeispiel Sporthalle
45	10.7	Ausführungsbeispiel eingeschossige Halle
46	11.12.2	Geschweißter Träger mit I-Querschnitt
47	11.12.3	Geschweißter Hohlkastenträger
48	11.12.4	Stegblech eines Durchlaufträgers
49	11.12.5	Ausgesteiftes Bodenblech eines Brückenhauptträgers

 Tabelle 1.1
 Verzeichnis der Berechnungsbeispiele